

Erledigt

SSD Nachrüsten - Platte wird nicht erkannt

Beitrag von „derausgroenloh“ vom 7. März 2019, 11:52

Hallo zusammen,

ich habe einen funktionierenden Hackintosh mit High Sierra.

Zusätzlich habe ich bereits eine 1TB HDD eingebaut, welche auch tadellos funktioniert.

Jetzt möchte ich eine weitere SSD einbauen. Diese wird allerdings nicht erkannt. Nach dem booten erhalte ich nur jedes mal den Hinweis, dass ein Datenträger nicht initialisiert ist. Es öffnet sich dann das Festplattendienstprogramm, aber auch dort wird die SSD nicht angezeigt.

Hat jemand eine Idee?

Es handelt sich um eine Crucial MX500 CT250MX500SSD