

Erledigt

Mojave auf Haswell-E 5820k ?

Beitrag von „DSM2“ vom 8. März 2019, 13:30

[Zitat von azzkikr](#)

DSM2

3. TRIM wird bei den SSD´s als nicht unterstützt angezeigt, wie aktiviere ich das wieder oder wäre das nicht sinnvoll?

4. Nach dem aufwecken aus dem Ruhezustand hatte ich beim 1. Test einen schwarzen Bildschirm

5. in der Clover cfg müsste denke ich noch Nvidia web aktiviert werden da ich ja eine GTX960 habe korrekt?

6. beim hochfahren läuft ein Lüfter (ich nehme an die GraKa) kurzzeitig auf Vollgas und geht dann wieder runter.

Vielen Dank schon mal für Deine Hilfe!

Alles anzeigen

Trim: Terminal auf und folgendes eintippen: `sudo trimforce enable`

Sleep: Durchaus möglich das man bei dir noch etwas anpassen muss, man kann keine all in one EFI erstellen die bei allen perfekt läuft.

Nvidia: Ja, Nvidia Web muss aufgrund deiner 960 in der config.plist gesetzt sein sobald Treiber installiert.

Lüfter: Ganz normales Verhalten 😊

Schönen Tag noch!