

Erledigt

Mojave Ruhezustand und Ausschalten führen zu Neustart

Beitrag von „DreamGuitar“ vom 10. März 2019, 10:49

System/Library/Extensions enthielt noch die FakeSMC.kext. Nachdem ich sie dort gelöscht habe, funktioniert nun sowohl das Herunterfahren als auch der Ruhezustand problemlos.

Noch eine Frage offtopic. Ist es normal, dass unter "Über diesen Mac" bei der GTX 770 nur 2047 MB anstatt 2048 MB angezeigt werden?