

Erledigt

## Upgraditis: Neue Hardware muss her: i9-9900K, Vega64 z390-Board

Beitrag von „Evgenij“ vom 10. März 2019, 16:01

Ok, dieser Eintrag ist also hierfür "**Update 05.02.2019:** Die UHD630 habe ich aktuell deaktiviert, da die Kiste als iMacPro1,1 arbeitet." ?

Kannst du mir evtl. sagen, warum Clover den Timeout-Wert ignoriert und das zuletzt Verwendetes OS nicht merkt? So sieht die Boot-Sektion in der config.plist bei. mir aus:

Code

1. <dict>
2. <key>Arguments</key>
3. <string>shikigva=1    keepsyms=1    dart=0    debug=0x100    brcmf-country=#a  
   darkwake=8</string>
4. <key>Debug</key>
5. <false/>
6. <key>DefaultVolume</key>
7. <string>LastBootedVolume</string>
8. <key>Legacy</key>
9. <string>PBR</string>
10. <key>Secure</key>
11. <false/>
12. <key>Timeout</key>
13. <integer>2</integer>
14. <key>XMPDetection</key>
15. <string>Yes</string>
16. </dict>

Alles anzeigen