

**Erledigt**

## **Upgraditis: Neue Hardware muss her: i9-9900K, Vega64 z390-Board**

**Beitrag von „kaneske“ vom 12. März 2019, 09:39**

Das wird das Board sein, probier mal mit Asus Flashback am hinteren USB Port die 0805 zu flashen, das sollte gehen, danach CMOS Reset machen.

Drücke die Daumen es ist dann wieder fit.