

Erledigt

## Hackintosh kein Boot mit WLAN/BT Karte

Beitrag von „Alpino219“ vom 12. März 2019, 20:23

[CMMChris](#) okay das hab ich jetzt verstanden. Aber was meinst du mit?

[Zitat von CMMChris](#)

Der USB Port für den Bluetooth Anteil deiner WLAN Karte muss im Hackintool als intern konfiguriert werden. Anderenfalls kann es zu Problemen mit dem Standby kommen.