

**Erledigt**

## **Hackintosh kein Boot mit WLAN/BT Karte**

**Beitrag von „CMMChris“ vom 13. März 2019, 14:35**

Das was ich geschrieben habe. 😊

Im Hackintool legst du für jeden Port dessen Typ fest. Reine USB 2 Anschlüsse als USB 2, USB 2 Anteil von USB 3 und USB 3 Anteil von USB 3 als USB 3, interne USB Ports als intern. Deine Bluetooth Karte hängt an nem Internen, genau dieser muss auch als Intern gesetzt werden. Wenn du das nicht machst, weckt die Bluetooth Karte den Rechner permanent aus dem Standby auf.