

Erledigt

Thunderbolt 3.0 PCIe-Karte hacktauglich

Beitrag von „apfelnico“ vom 17. März 2019, 13:59

Dein Mainboard hat keinen Thunderbolt-Header. Das wird nix.