

Erledigt

SOLVED: ASUS ThunderboltEX 3 funktioniert weder unter Mojave noch unter Windows

Beitrag von „Hack-Noob“ vom 17. März 2019, 19:04

Ich habe die BIOS Version 0802

Habe die Config.plist aus dem EFI/Clover auf dem Stick durch die von dir ersetzt [al6042](#). Anschließend wieder in diese Fehlermeldung (Anhang) gerannt. Dann lande ich im BIOS und kann den Boot Stick zwar sehen, aber wenn ich ihn auswähle passiert nix mehr und ich muss den Rechner hart ausschalten.

Ich habe so viele Videos gesehen wo Leute, auch hier aus dem Forum, erklärt haben, dass sie nur einen Stick gemacht haben und alles problemlos durchgelaufen ist und nach 30 Minuten war MacOS auf der Maschine, und ich stelle mich so blöd an...

Meine Frau sagte gerade ich habe heute noch 1/2h für meine "Basterei" (haha) und dann gibt es Essen. Und der Adler Mannheim Live-Stream läuft. Hoffentlich gewinnen wenigstens die heute 😊

Ach ja: (habe ich nicht mehr dran gedacht aufzulisten)

-ich habe X.M.P. enabled und Profil II geladen - hätte ich das noch sein lassen sollen?

-ich habe eine BMC BT/WLAN Karte schon installiert

-ich habe eine Thunderbolt Karte eingebaut (konnte ich unter Windows noch nicht sehen/prüfen)