

**Erledigt**

## **SOLVED: ASUS ThunderboltEX 3 funktioniert weder unter Mojave noch unter Windows**

**Beitrag von „al6042“ vom 17. März 2019, 19:09**

Interessanter Aspekt...

XMP habe ich bei mir nicht aktiviert, sondern überlasse das ganze dem AI Overclocking...

Die 0802 ist ein Beta-BIOS und wird durch 0805 in die offizielle Riege geholt.

Ich würde das BIOS dringend aktualisieren.