

eee 1000H Tonprobleme nach dem aufwachen und wlan Problem

Beitrag von „tupej“ vom 7. September 2011, 21:35

Hallo, mein 1000H läuft unter OSX 10.6.7 im Prinzip ohne große Probleme. Eine Kleinigkeit ist der sehr leise sound nach dem Sleepmodus und dass airport nicht konfiguriert wird. Es ist eine Apple-wlan-Karte verbaut. Die Karte wird ohne Schwierigkeiten erkannt, verbindet sich aber nicht automatisch mit dem Netz.