

Erledigt

Asus Vega 64 mal wieder Coil Whine nach Umtausch - was nun?

Beitrag von „Unix“ vom 19. März 2019, 20:20

Also Update:

Ich habe die 3. Retoure bekommen, wieder eine neue Asus Karte, hatte das selbe Problem. Habe mein Geld zurückbekommen. Dann nochmal 3 weitere auf Rechnung bestellt, ALLE hatten das Problem ebenfalls. Heute alle zurückgeschickt. Heute kam dann parallel dazu meine MSI Vega 64 an.

Die MSI hat ebenfalls das Problem und zwar genauso stark wie die Asus.

Ich habe mal eine Aufnahme angefertigt, wo ich von 30 FPS auf 250 FPS hochgehe. Hier hört man sogar bei 30 FPS schon ein knattern: <https://instaud.io/3rC3>

Das kann doch nicht normal sein, dass ich insgesamt 7 Karten (!) durchprobiert habe und jede macht scheiß Geräusche. Handelt es sich hierbei überhaupt um nicht richtig aufgelötete Spulen, oder ist es irgendwas in der Kühlmechanik etc.?

Bin gerade echt mega angepisst. Ist es wirklich zu viel verlangt, im futuristischen Jahre 2019 eine stille Grafikkarte zu bekommen?!

Vielleicht doch lieber NVIDIA?!

Undervolting hat leider rein gar nichts gebracht. Trotzdem danke nochmal für die Settings.