

Erledigt

Hackintosh Neuling benötigt Hilfe, High Sierra auf Z390 Aorus Pro Wifi mit i7-9700.


Beitrag von „apfelnico“ vom 19. März 2019, 22:59

[Zitat von Rob1965](#)

im Systembericht erscheint: Es sind keine Treiber geladen

Das ist völlig normal am Hackintosh. Es schmälert die Funktion aber nicht. Angeschlossene Geräte werden in der PCI-Sektion angezeigt. Damit am Controller auch "HotPlug" funktioniert (Geräte im laufenden Betrieb an- und abstecken), müssen zum einen im BIOS die korrekten Einstellungen getroffen, zum anderen mit einer SSDT nachgeholfen werden.

Hier die Einstellungen für die Karte im BIOS (ist von meinem ASUS, denke bei Gigabyte wird es ähnlich heißen):



Wenn du mir noch ein IoRegistryExplorer-File schickst, dann könnte ich dir die SSDT erstellen.