

**Erledigt**

## **Powercolor RX580 Lüfterproblem [mit Kexttausch] gelöst**

**Beitrag von „CMMChris“ vom 20. März 2019, 16:33**

Das Verhalten spricht dann doch eher für eine Lüftersteuerung seitens macOS. Nichts desto trotz unbedingt mal mit dem VBIOS spielen. Der Treiber holt sich ja wenn dann die Daten von dort.