

Erledigt

Upgraditis: Neue Hardware muss her: i9-9900K, Vega64 z390-Board

Beitrag von „Evgenij“ vom 21. März 2019, 11:06

[kaneske](#) Ich meine der Rechner bootet jetzt schon bissel schneller und auch der Sound geht wieder.

Aber wie ich schon geschrieben habe - die GraKa-Lüfter drehen bei Last fleißig hoch, regeln sich dann aber nicht mehr runter.

Dazu wurden hier ein paar USB-Ports aktiviert, die IGPU läuft im Headless-Modus mit (was bringt das für Vorteile?)... Und das Allerwichtigste - ich möchte ein wenig mehr von der Hackintosh-Magie verstehen 😊