

Hilfe: Thinkpad E460 Sierra AKKU Probleme

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 22. März 2019, 15:27

in der config.plist unter SMBIOS -> Memory Deinen zweiten Rammbaustein entsprechend eintragen!