

Erledigt

THREADRIPPER 1950X - ITACHI X399 - BLUETOOTH

Beitrag von „ralf.“ vom 24. März 2019, 08:45

[Zitat von DerJKM](#)

das Original: <https://forum.amd-osx.com/viewtopic.php?t=4986>

Wenn das läuft, laufen alle USB-Ports perfekt.

Bei mir bringt das Script keine Veränderung. Mit High Sierra und Mojave hatte ich von Anfang an 15 USB-Ports die oob funktionieren. Alle USB-Ports Hinten am Bord, und ein paar auf dem Mainboard.

Mit dem Script und der erstellten DSDT ändert sich nichts.