

Erledigt

Newbie

Installationsverlauf..TOP...TOP...FLOP...?

Beitrag von „al6042“ vom 26. März 2019, 00:41

Verschiedene Asrock Boards mindestens der Haswell Generation haben das Problem.

Da kann der UEFI-Booteintrag nur über manuell per Linux oder, falls Windows auf einer zweiten Platten zu Hand ist, per EasyUEFI nachgetragen werden.