

Erledigt USB 2.0 ohne Funktion

Beitrag von „Master_Ralf“ vom 27. März 2019, 18:40

Hallo Zusammen,

ich hab noch ein hoffentlich kleines Problem an meinem Hacki, die USB 2.0 Ports werden offensichtlich noch nicht richtig erkannt.

Im Systemebericht werden die Geräte an den 3.0 Ports erkannt aber keine Auflistung des 2.0 Anschlusses am sich.

Hat jemand ne Idee was zu machen ist oder braucht Ihr noch ein paar Daten?

Vielen Dank vorab.