

**Erledigt**

## **Clover EFI Bootloader für Gigabyte Z390 M Gaming - Couldn't allocate runtime area**

**Beitrag von „al6042“ vom 27. März 2019, 21:58**

Mit der Hardware-Zusammenstellung hätte ich dir eher den Ordner CLOVER-CFL des EFI-Pakets aus [Install-Stick für diverse System-Varianten \(High Sierra 10.13.6 und Mojave 10.14\)](#) empfohlen.

Dort aber das SMBIOS auf einen iMacPro1,1 umstellen und im BIOS die interne Grafik deaktivieren.