

**Erledigt**

## **Bekomme den 8700k nicht auf 5,0 GHz**

**Beitrag von „ductator“ vom 28. März 2019, 13:07**

AVX Offset solltest du beim OC nicht vergessen. Damit läuft der OC dann meist etwas stabiler.

AVX braucht leider deutlich mehr Spannung bei selbem Takt zu non-AVX.