

**Erledigt**

## **SATA Ports NEC MS-7479MA Mainboard nicht verfügbar.**

**Beitrag von „Mocca55“ vom 28. März 2019, 17:10**

Dann fasse ich das mal kurz zusammen und setze den erledigt Haken.

Die Sata Ports am NEC MS-7479MA Board mit Intel B65 Chipsatz lassen sich unter MacOS nicht nutzen. Und den Vorgang schließe ich mit dem Erledigt Haken.

Interne Sata Ports NEC MS-7479MA sind nicht MacOS Supportet.

Gruß Mocca55