

Erledigt

## Wie finde ich raus was Beachballing macht?

Beitrag von „CMMChris“ vom 28. März 2019, 17:17

[al6042](#) Habe [Hack1](#) heute mal mit Team Viewer versucht zu helfen. Konnte zwar für sein Beachballing Problem noch keine genaue Ursache finden, aber wollte mal etwas Feintuning betreiben um zu sehen, ob sich das Problem dann in Luft auflöst. Wir haben nun mal alle Kexte aktualisiert, die Config.plist etwas aufgeräumt (unnötige KextsToPatch Einträge) und nativen NVRAM an den Start gebracht.

Nun wollte ich noch die IGPU einbinden, da diese derzeit noch deaktiviert ist und er somit keine Hardware Beschleunigung für Videos hat. Außerdem bräuchte er dann die NoVPA Kext nicht mehr die er aktuell drin hat. Leider klappt das ganze nicht. Sobald man die IGPU aktiviert will Clover nicht mehr laden und schießt sich beim Scannen nach Einträgen ab. Da du das gleiche Board hast würde mich mal interessieren ob du das Problem auch hast und wenn ja wie du es gelöst hast.