

Erledigt

## Hackintosh Build

**Beitrag von „Freeway92“ vom 1. April 2019, 18:21**

gute Frage müsste ich mal nachschauen mit was er verbunden ist. Im selben Raum hängt ein Unifi AP der auf 5GHz funkt also sollte das ja eigentlich gehen.

Alternativ werde ich das ganze mal mit einem Netzwirkabel testen und schauen wie es sich dann verhält.

erstmal wieder andere Probleme....

dachte bist so schlau und machst mal ein [BIOS Update](#) auf dem Board und seitdem geht garnichts mehr. Habe die [BIOS Einstellungen](#) so wie vorher gesetzt und nun bekomme ich beim booten von usb nur noch folgende Meldung...