

Erledigt

"Neuer" Hackintosh auf Haswell-Basis

Beitrag von „siegertyp“ vom 2. April 2019, 16:07

Hast du den Multi manuell erhöht? Ich weiß nicht wie hoch der SC Turbo normaler Weise ist, allerdings gab es da mal was, dass auch non Z Boards bis zu 3 (?) Stufen über den maximalen Turbo eingestellt werden konnten, wie das auf SC MC geht weiß ich allerdings gerade nicht.

Mit Multi Core Enhancement ist es zum Beispiel möglich den SC Turbo auf MC anzuwenden, eine Möglichkeit die einige Boards mitbringen.

Hattest du Last anliegen oder taktet die CPU nicht weiter runter [user232](#) ?