

Erledigt

"Neuer" Hackintosh auf Haswell-Basis

Beitrag von „user232“ vom 2. April 2019, 16:18

Ich kann dir vorerst nur letztes beantworten. ~~Die Taktrate bleibt immer bei 4 GHz, habs mit CPU-Friend nicht hinbekommen, dass er ganz runterregelt.~~

Habe die CPU bei dem Screenshot (Intel Power Gadget) auch mal 100% belastet. Taktfrequenz ändert sich dabei nicht.