

Erledigt

"Neuer" Hackintosh auf Haswell-Basis

Beitrag von „siegertyp“ vom 3. April 2019, 10:37

rubenszy klar, vielleicht finde ich noch Bilder. Nix Chiller, für den kleinen i5 (4,8GHz @ 1,28V) war schon die WaKü mit 360er und 240er Radi (CPU only, immer noch) deutlich zu viel des Guten. Vorher lief ein fx-8350 drunter und nun der 3930k, welcher bis 4,4GHz auch nicht mehr als 65 Grad auf den Cores sieht. Der Haswell i5 war natürlich geköpft, das habe ich sogar mit meinem 3550 gemacht.

[MiChaNiot](#) das sieht soweit doch schon wirklich gut aus. Nicht funktionierender Sleep kann (korrigiert mich wenn ich falsch liege) viele Ursachen haben. Mit einer passenden DSDT wollte der bei den Kisten die hier stehen dann aber doch immer noch.