

Erledigt

## Lüfter CPU und Gehäuse FLUSSRICHTUNG?

**Beitrag von „rubenszy“ vom 4. April 2019, 15:28**

Wenn du nur 10 Watt bei Max Auslastung hast, dann stimmt was mit euren Sensoren nicht, starte mal Windows, CoreTemp + CPU-Z und auch noch IPG, da kannst du denn vergleichen.

Schon allein deine TDP ist 91 Watt die Core muss diese mindestens anzeigen bei Max Last.