

Erledigt

Plötzlich WLAN weg nach Einbau von M.2 SSD

Beitrag von „Borris“ vom 4. April 2019, 16:52

Hi zusammen,

ich habe gestern eine 1 TB SSD in mein Mainboard gesteckt, dann normal gestartet und plötzlich meldet mein System, dass keine WLAN Hardware installiert ist, SSD wieder raus und zack WIFI war wieder da. 😞

Man muss dazu sagen, dass ich nicht ganz fit bin in Sachen Hackintosh und alles was dazu gehört. Habe vor zwei Jahren hier aus dem Forum guten Support erhalten und wenn dem nicht gewesen wäre, dann hätte ich sicherlich nicht bis heute ein stabiles System am laufen, welches

DANK!

ich auch noch täglich (frei)beruflich nutze. 🍀

Kann sich jemand zusammenreimen, weshalb so etwas geschieht? Platzierung der Hardware auf dem Mainboard siehe Bild anbei.

Vielleicht kann mir jemand helfen? Vielen Dank schon mal.

Beste Grüße aus Düsseldorf, Borris