

Erledigt

Windows SSD in Clover Boot Menü verschwunden (nach Troubleshoot)

Beitrag von „ductator“ vom 4. April 2019, 20:56

Wenn du das wie beim letztem mal gemacht hast, hast du eventuell den Windows Bootloader gelöscht, da der genau in dem EFI/Microsoft Ordner drin ist.

Bei jeglichen Dualboot Systemen empfiehlt es sich, das Windows nur dann zu installieren, wenn man alle anderen Speichermedien (bis auf das Installationsmedium) getrennt hat. Das Windows nistet sich gerne mal in vorhandene EFI Partitionen and und zerschießt dann die Bootloader.