

Erledigt

Radeon RX580 Lüfter drehen hoch

Beitrag von „l3rry“ vom 5. April 2019, 16:33

Hi,

das Hab ich auch... seit 10.14.4... Laut Reddit.com tritt das auch bei "echten" Macs mit RX580 auf... immer wenn meine GPU über 50 Grad C kommt geht der Lüfter auf hoher Leistung an und kühlt sie wieder auf 49 Grad runter, was dazu führt das der Lüfter aus geht... wenn sie dann wieder 50 Grad erreicht hat geht das Speil von vorne los... Habe auch noch keinen fix gefunden... Angeblich tritt das mit der 10.14.5 Beta nicht mehr auf...

Wenn jemand einen Fix hat würde ich mich auch sehr freuen.

Edit: Fehlerlösung hier [POWERCOLOR RX580 LÜFTERPROBLEM](#)