

Erledigt

Radeon RX580 Lüfter drehen hoch

Beitrag von „pospich0815“ vom 6. April 2019, 18:02

Die verlinkte Lösung hat bei mir nicht funktioniert. Nach dem einfachen kopieren der Extensions aus der Mojave 10.14.5 Beta und dem vergeben der Rechte und dem neubauen des Cashes, wurde meine Karte nur noch mit 7MB VRAM erkannt und mein System lief ziemlich hakelig.