

**Erledigt**

**DW-1820a / Broadcom BCM94350ZAE**

## **Verbindungsproblem**

**Beitrag von „Mieze“ vom 9. April 2019, 02:41**

Ich hatte mir noch mal eine BCM94350ZAE für Lenovo zum Preis von ca. 13€ bestellt. Leider zeigt sie das gleiche Verhalten wie die DW1820A. Wahrscheinlich trifft dies auf alle billigen WLAN-Module mit BCM94350ZAE zu, da so ein 32kHz Präzisions-Oszillator als Bauteil in Relation zum Gesamtpreis des Moduls ziemlich teuer ist (ein paar €) und es wundert mich nicht, dass die Hersteller dort den Rotstift ansetzen. Hier noch ein paar Fotos, um zu verdeutlichen, um welche Karte es sich handelt.



