

Erledigt

nach einbau einer m.2 datenplatte ist m.2 systemplatte langsam (in diskutility via sata bus erkannt)

Beitrag von „rubenszy“ vom 9. April 2019, 12:24

I7-6700k und das SMBios auf iMac14,2

Wer hat dir denn geraten eine SM951 zu kaufen, das Ding wird sehr schnell heiß und taktet sich deswegen runter.

Verkaufe die SSD und kauf dir eine 960/970 Evo oder Pro und Date dein System mindestens auf High Sierra ab, Programme die auf Sierra laufen, laufen auch auf HS, arbeite ja mit dem System auch und nicht nur weil ich eine Nvidia Karte habe die Webtreiber benutzt.

Schreibgeschwindigkeiten vom Hersteller wird immer der SLC Cache angegeben, verkauft sich besser wenn da steht 1500MB/s aber die wahre Schreibgeschwindigkeit der TLC sind ein Viertel bis max die Hälfte.

Den wahren Wert erkennst du erst wenn du große Dateien von 30 GB und mehr von Laufwerk A nach B kopierst.