

**Erledigt**

## **nach einbau einer m.2 datenplatte ist m.2 systemplatte langsam (in diskutility via sata bus erkannt)**

**Beitrag von „Romsky“ vom 9. April 2019, 14:38**

Hat mit dir nichts zu tun, ging nur im Allgemeinen um sicher zu stellen das die SSD auch voll angebunden ist. Wobei man in der Praxis, mal abgesehen vom linearen Kopieren von großen Datenmengen, man kaum einen Unterschied merkt zwischen 4 oder 2 Lanes.

Schau mal folgendes:

- Oben links - > Apfelsymbol ->über diesen Mac
- Dann im neuen Fenster unten Links den Button "Systembericht" klicken
- dann in der Liste links NVMeExpress auswählen
- auf der rechten Seite siehst du dann Informationen (Name der SSD usw.) Da gibt es einen Eintrag der mit "Link-Breite" betitelt ist.

Was steht da?