

Erledigt

Hilfe bei Sapphire Radeon RX 580 (HDMI und DVI kein Bild)

Beitrag von „macdesignerin“ vom 11. April 2019, 17:48

ich sehe gerade, das das ein 1366 Board ist. Da funktionieren die ACPI-Patches in der Form nicht. Mal sehen ob ich die irgendwie finde.

Auf alle Fälle müssen da die richtigen Einträge rein, damit MacOS die richtigen Treiber zu den richtigen Devices zuordnet. Bei deiner ursprünglichen config.plist war da alles leer.