

**Erledigt**

## Nach BIOS Update Bootsalat ohne erfolg

Beitrag von „revunix“ vom 12. April 2019, 17:29

Das ganze dann bei ACPI -> DSDT --- ein neues hinzufügen und dann einfach eintragen, oder bei RenameDevices?

[Zitat von CMMChris](#)

D: Fix Device(RTC) bug

F: A00A9353 54415301

R: A00A910A FF0BFFFF

[griven](#) SuperIO war versteckt unter Parallel Parts, habe das ganze nun deaktiviert.

-----

Habe nun auch den Rename gesetzt, und er macht schon weiter bleibt dann allerdings woanders stehen.

