

Erledigt

Nach BIOS Update Bootsalat ohne erfolg

Beitrag von „revunix“ vom 12. April 2019, 18:18

[Zitat von CMMChris](#)

tgtbridge hast du anscheinend ausgelassen?

Also was ich geschrieben habe war "_PRW" auf "XPRW" -- was meinst du mit tgtbridge -- tgtbridge > AWAC?

Das habe ich nicht gemacht, Moment.

Ich gehe mal ganz stark davon aus, das Mac auch nicht das neuste BIOS hat. Denn sein Update ist vom 19.03.19 und das neuste [BIOS Update](#) ist vom 11.04.19, welches ich nun habe. Das ist also 3 Versionen neuer. Ich geh mal auf die Version, die er verwendet haben muss.

https://www.asus.com/de/Mother...ME-B360M-A/HelpDesk_BIOS/