

Erledigt

Rocketek USB Bluetooth

Beitrag von „derHackfan“ vom 12. April 2019, 22:19

[Zitat von cinki74](#)

Habe das jetzt etwas eleganter gelöst und zwar mit dem Boot-Argument:
uia_exclude=HS14

Ja nett! 😊



Erledigt