

Erledigt

VEGA 64 / HEVC: Artefakte bei Videowiedergabe

Beitrag von „zoskia“ vom 14. April 2019, 10:52

Meiner Meinung nach liegt es an dem 18E2034 Build in Zusammenspiel mit der Vega.

Habe dazu hier was geschrieben:

[SMBIOS Wechsel von 18,3 zu iMac19,1](#)