

Erledigt

USB Problem USB 2 Geräte werden nicht erkannt

Beitrag von „al6042“ vom 14. April 2019, 14:20

Du solltest dringend deinen uia-exclude-Eintrag entfernen und per HackinTool einen dedizierten USBport.kext erstellen.

Siehe [Anleitung 2.0 - USB 3.0 El Capitan/High Sierra/Mojave per HackinTool \(ehemals FBPatcher\) für jedermann \(Zukunftssicher für updates & komplett gepatcht\)](#)