

Dell Vostro 5370

Beitrag von „tprimus“ vom 15. April 2019, 22:42

Ich habe bemerkt, dass es Bluetooth Version noch immer 4096 ist. Nach Beschreibung von RehabMan sollte es grosser sein... Ich habe mit BrcmFirmware Data und Repo auch probiert, aber es bleibt so. Was kann das Problem sein?