

Erledigt

Coffee Lake Sammelthread (Hilfe und Diskussionen)

Beitrag von „jimbox“ vom 18. April 2019, 21:55

Also, mit der EFI von Brumbaer zu dem identischen Board und diesen Bios-Parametern:

Exit → **Load Optimized Defaults** : Yes

Advanced \ CPU Configuration → Intel Virtualization Technology: Enabled

Advanced \ System Agent (SA) Configuration → Vt-d: Disabled

Advanced \ PCH Configuration → IOAPIC 24-119 Entries: Enabled

Advanced \ Onboard Devices Configuration → RGB LED Lighting → When system is in sleep, hibernate or soft off states: OFF

Advanced \ AMP Configuration → Power On By PCI-E/PCI

Advanced \ Network Stack Configuration → Network Stack: Disabled

Advanced \ USB Configuration Legacy USB Support: Auto

Boot → Fast Boot : Disabled

Boot → Secure Boot → OS Type : Other OS

findet clover (neueste version, inkl. neuem ccg, neuestes asus bios 2012) nun an keinem usb port den MacOS mojave [install stick](#). Hat dazu jemand bitte eine Idee?