


Erledigt

Panic bei Verwendung von DisplayPort | Skylake | HD530 | Mojave

Beitrag von „K-Mille-T“ vom 19. April 2019, 14:00

BIOS und Chipset hab ich über meine Windows-Installation auf den neuesten Stand gebracht, leider ohne Erfolg. Im BIOS konnte ich jedoch RC6 jetzt auf Auto setzen. Sonst hat sich nichts getan. Boot über HDMI möglich, nicht über DP.

Hier der gewünschte Screenshot:



Vielen Dank, dass du dir die Zeit am Feiertag nimmst 😊

Gruß

Raphael