

Erledigt

Mein erster Hackintosh

Beitrag von „siegertyp“ vom 19. April 2019, 22:19

Habe das so auch selbst noch nicht gemacht. Aber du kannst mal das Hackintool starten und den Output der Connectors hier posten. Wenn ich das richtig verstanden habe sollen die Ports, auch wenn sie nicht laufen, einen farbigen Hinweis geben, wenn ein Gerät damit verbunden wird. Damit könnte man erstmal checken ob das hinhaut. Etwas Einlesen muss ich mich da auf jeden Fall auch noch, aber [HIER](#) mal ein Link mit Tutorial, auch wenn einiges davon inzwischen obsolet sein dürfte. Grundsätzlich würde ich dem aber erstmal folgen und schauen wie es läuft.

Edit: Es gibt auch einige Kexte den FramBuffer patchen, sehr gut möglich, dass da was passendes zu finden ist. IntelGraphicsFixup, KBLIntel(..irgendwas) sind mir da schon mal aufgefallen. Vielleicht lohnt es sich da mal zu probieren.

Edit2: [HIER](#) (im Forum :) sind einmal ein paar Kexte genannt und es ist ein sehr aktueller Beitrag. Probiert auf jeden Fall mit denen mal aus, kann mir auch echt nicht vorstellen, dass es genau das Problem nicht vorher schon mal gab.