

Erledigt Thinkpad T430s

Beitrag von „ulli“ vom 19. April 2019, 23:05

Guten Abend zusammen,

ich habe hier akkurat das gleiche Problem mit meinem x230s nach dem Update auf die vorgestern aktuellste Mojave Version. Er hängt beim timeout der "AppleACPICPU pci80861,154". Manchmal ist der Mauszeiger auf schwarzem Bildschirm zu sehen.

Hier der screen beim -v.

```
inputEAPOLFrame: decrypting key data
inputEAPOLFrame: Received message 3 of 4
process3of4: Performing IE check.
process3of4: sending replyPacket ( len = 113 ).
process3of4: received pairwise GTK
PTK Install Timer: Installing PTK
PTK: fa 36 b2 e8 46 3b 76 10 a0 0b 82 69 80 fe bd aa ARPT: 29.778334: SetCryptoKey() bc
(hi[0x00000000] lo[0x0000])
PTK Install Timer: Installing GTK
installGTK: setting cipher key (flags = 0x0)
GTK-RSC: 00 00 00 00 00 00 GTK: 80 7d df a2 31 6c 24 1b 14 2f 03 ca 0e f4 ce 82 AirPort
ARPT: 29.852399: SetCryptoKey() bcmerr[0]: ea[00:00:00:00:00:00] R: keyIdx[2] keylen[
installGTK: GTK installed
Stealth Mode connection attempt to TCP 192.168.1.52:80 from 192.168.1.80:54011
Stealth Mode connection attempt to TCP 192.168.1.52:80 from 192.168.1.80:54011
Stealth Mode connection attempt to TCP 192.168.1.52:80 from 192.168.1.1:36896
Stealth Mode connection attempt to TCP 192.168.1.52:80 from 192.168.1.80:54011
Stealth Mode connection attempt to TCP 192.168.1.52:80 from 192.168.1.1:36896
Stealth Mode connection attempt to TCP 192.168.1.52:80 from 192.168.1.1:36896
Stealth Mode connection attempt to TCP 192.168.1.52:80 from 192.168.1.80:54012
Stealth Mode connection attempt to TCP 192.168.1.52:80 from 192.168.1.80:54012
Stealth Mode connection attempt to TCP 192.168.1.52:80 from 192.168.1.80:54014
Stealth Mode connection attempt to TCP 192.168.1.52:80 from 192.168.1.80:54014
busy timeout[0], (60s): 'AppleACPICPU', 'pci8086,154'
Stealth Mode connection attempt to TCP 192.168.1.52:80 from 192.168.1.80:54014
Stealth Mode connection attempt to TCP 192.168.1.52:80 from 192.168.1.80:54014
```

