

Anleitung 2.0 - USB 3.0 El Capitan/High Sierra/Mojave per HackinTool (ehemals FBPatcher) für jedermann (Zukunftssicher für updates & komplett gepatcht)

Beitrag von „G.com“ vom 23. April 2019, 20:00

Hi Altemirabelle

Ich nutze Hackintool und hatte ja auch alle Ports mit USBInject soweit gepatcht.

Wie denn so oft scheint hier der Fehler vor dem Rechner gesessen zu haben.

Heute noch einmal probiert und siehe da - läuft. Auch mein Problem mit falsch erkannten USB2 Laufwerken ist Geschichte.

Leider funktioniert der händige Ruhezustand immer noch nicht. mit USBInjectall = kein BT nach Wake. Mit dert neuen Lösung - Reboot und Fehlermeldung. Vielleicht hat hier ja einer ne Idee.

However, sollte das auch meine Abstürze nach 7 Sleeps lösen wäre ich ja schon mal weiter 😊
- das muss nämlich an USB liegen, denn das Problem existiert erst seit El Capitan. Und genau der Fehler kommt jetzt beim händischen Ruhezustand.

Grüße

g.com