

**Erledigt**

## **SOLVED: ASUS ThunderboltEX 3 funktioniert weder unter Mojave noch unter Windows**

**Beitrag von „Hack-Noob“ vom 25. April 2019, 11:15**

Ich weiß nicht, was du mit "schmalere Steckplätze" meinst.

Es gibt 16 lange und 1 lange PCIe auf dem Board.

Und bisher war die Karte im 16\_2 Slot. Ich überlege es noch am 16\_3 Slot zu versuchen.

Evtl. bestelle ich mir aber auch eine Gigabyte Titan Ridge bei Alternate zum Testen ob die besser geht - gibt ja 14 Tage Rückgabe.