

Erledigt

Benötige Hilfe: Asus Prime Z370-A, Intel i7 8700, Radeon RX 580

Beitrag von „Altemirabelle“ vom 27. April 2019, 10:16

Da steht am Ende fast unleserlich: "Still waiting for root device"

Was einfach gesagt bedeutet, dass von dem USB Stick nicht gelesen werden kann, vermutlich wegen "15 port limit".

Einfach woanders den Stick einstecken, bis es klappt. >>USB2.

Wenn das immer noch nicht funktioniert, kannst du ein anderes Flash-Laufwerk ausprobieren.

Überprüfe ob XHCI Handoff in den BIOS-Einstellungen auf Enabled steht.