

Erledigt

Unterschied

BCM943602CS

und

BCMBCM94360CS2

Beitrag von „megabyte0469“ vom 28. April 2019, 14:47

Nein unterschiedliche Airport Karte. Die Adapter Karte für PCI-E ist aber gleich.

Vorher hatte ich die BCM943602CS. Diese hat Anschlüsse für 3 Antennen und die neue Karte ist eine BCMBCM94360CS2 mit 2 Antennen Anschlüssen. Hier läuft selbst das aufwecken des Rechners über die Apple Bluetooth Tastatur oder Apple Magic Mouse ohne Probleme.

Warum das nicht bei der ersten Karte ging keine Ahnung. Kann auch nicht mehr testen ob es nur eine Einstellungssache war, da die alte Karte leider defekt ist.

Eines weiß ich die alte ist von einem Macbook Pro 2015 und die neue mit 2 Antennen wird im Macbook Air 13" eingesteckt....